

18

T. C.  
NAFİA VÉKÁLETİ  
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü

**Zemin Mekanığı Laboratuvarı Deney Klavuzu**  
**No : 1**



DSİ Maibası  
Ankara — 1959

DSİ Umum Müdürü  
**Süleyman DEMİREL**

Araştırma Fen Heyeti Müdürü  
**Fuat SENTÜRK**

Zemin Mekanığı Lâboratuvar Müdürü v  
**Ayhan ACATAY**

## ÖN SÖZ

Bu broşür ne hiç bilmediğimizde iyi bilen elemanlar için hazırlanmıştır. Esas gayemiz deneyleri tanıyan fakat yapmak için üzerinde çalışması gerekenlerin bu uğraşmalarında yardımcı olmaktadır. Muhakkak ki deneylerin yapılışının doğruluk derecesi aletleri iyi tanımıya bağlıdır. Aletlerin tanınması ise şekilleri incelemekle değil bizzat görmekle çok daha kolay olacaktır. Aletler hakkında geniş bilgi verilmeyecek bu broşürü okumazdan evvel tavsiyemiz her aletin muhtelif uzuvlarile vazifelerini iyi bir şekilde öğrenmek olacaktır. Aksi halde anlatılan mevzular hiç bir kıymet ifade etmeyecektir. Zaten bu esasa dayanarak deneylerin daha ziyade büyük hatalar doğuran gözden kaçabilecek hususiyetleri üzerinde durmaya çalışacaktır,

A.A.

## NUMUNELERİN ELLE VE GÖZLE AYRILMASI VE SONDAJ PROFİLLERİNİN ÇİZİMİ

Bu deneyin iyi yapılması tecrübeeye bağlıdır. Sondajlardan veya herhangi bir yerden muhtelif derinliklerden alınan numuneler takriben bir litrelik kavanozlar içinde olur. Kavanozların kapakları parafinlenmiş ve etrafına band sarılmış olmalıdır. Bu bozulmuş numunelerin tanınması dokunma, görme, koklama gibi basit ameliyelerle yapılır. Numune içinde karşılaşılan muhtelif tip malzemeler ve bunların tanınması için basit kaideler sunlardır;

### 1- Yabancı katıklar

Numune içinde tuğla kırıkları, tahta parçaları ve organik artıklar bulunabilir. Bunların fazlalık veya azlığı zihnen bir mukayese yapılarak tayin olunur.

### 2-Organik maddelerin tayini:

İçinde fazla organik madde olan numuneler siyah bir renge sahiptirler. Fena kokarlar. Üzerine bir iki damla asit dökülürse kükürtlü hidrojen verirler. Kükürtlü hidrojen fena kokusundan derhal tanınabilir.

### 3- Kum, çakıl tayini:

Kum ve çakıl miktarı sadece dokunma ve gözle anlaşıılır.

### 4-Silt, kil tayini

- Dokunma ile: Kil ele fazla yapışır. Silt yapışmaz.
- Shake ile: Numunelerden alınan bir parça elde örselenir, tabii suyu yüzeye çıkar ve bir parlaklık hasıl olur. Bekletilirse bu parlaklık kumda çabuk siltte biraz geç kaybolur.
- Siddasüspansiyon yaparak:  
Numune suda eritilir, karışıtırılır. Kum takriben bir dakikada, silt 4 ila 8 dakikada, kil 7-8 saatte gökelir.


Böylece numunenin cinsi ve katıklarına göre sınıflandırma yapıldıktan sonra hazırlanan bir tabloya yazılır ve sondaj profili derinliklere göre çizilir.

### ÖZGÜL AĞIRLIK DENEYİ

(Dane birim Hacim Ağırlığı)

İngilizce Specific Gravity diye isimlendirdikler ~~dane birim~~ ~~bosluk kalmakdan~~ ~~hacim~~ ~~birimler~~ ~~taraflarından doldurulması~~ ~~halindeki ağırlığıdır.~~ ~~Hemen~~ ~~bütün~~ ~~ozanın~~ ~~özelliklerinin tayininde yardımçı unsur~~ ~~olarak kullanılır.~~

(Piknometre) Balon joje: Ağırlığı belli bir cam kaptır. Bu cam kabin ölçekli yerine kadar su doldurularak muhtelif derecelerde tartılır. ... endetartılır ve muhtelif derecelere göre ağırlığı gösteren bir egrि cdilir. Dolayısıyla istenen hararetteki piknometre + su ağırlığını bu egrи vasıtasisle hemen tayin etmek mümkündür.



Denevin yapılışı: Su + piknometre  $\neq W_2$  ağırlığı bilinen piknometre içine tartılan  $W_1$  ağırlığındaki  $105^{\circ}$  lik fırında kurutulmuş numune konur. Üzerine piknomotrenin yarısına kadar saf su eklenir. Şişe çalkalanarak numune su içinde iyice eritilir. Sonra hava tulumbasına bağlanıp havası emilerek eriyik içindeki erimiş hava dışarı çıkartılır. Üzerine tekrar işaretli yere kadar su doldurulur. Piknometro etrafındaki fazla su süngek kâğıdı ile kurulanır. Son olarak  $W_3 = \text{Su} + \text{piknometre} + \text{numune ağırlığı}$  ölçülür:

$W_1$  = kuru numune ağırlığı

$W_2$  = Ölçulen suyunette su + şişe ağırlığı

$W_3$  = Su + şişe + numune ağırlığı

ise, dane birim hacim ağırlığı .

$$\gamma_s = \frac{W_1}{W_1 + W_2 - W_3} \text{ tür.}$$

$W_1 + W_2 + W_3$  otur edilirse numunonun hacmidir.

Denevin incelikli olması için dikkat edilmesi gereken hususlar:

- 1- Deneyin incelikli olması için aynı numune üzerinde üç deney yapılır ve esas değer olarak bu üç deney noticessinin ortalaması alınır.
- 2- Numune su içinde tam erimelidir.
- 3- Kuru olarak alınan miktarın doğruluğunu kontrol için deneyden sonraki numune bir kaba konarak suyu uçurulup kurutulur ve kuru numune ağırlığı tekrar tartılır.
- 4- Havanın emilmesi takriben 8-10 dakika sürmeli, arada vaktin cihazının musluğu açılacak içeriye hava vermelidir.
- 5- 500 cm<sup>3</sup> lik piknometler için 50 ile 150 gr lük numune kifayet eder.

Değişik usuller:

- 1- Sayet piknometre + su ağırlığını muhtelif derecelere göre gösteren öðri çizilmemişse, bu ağırlık yapılmak ayrı bir tartımla bulunabilir.
- 2- Numune kuru numune olmıyabilir. Bu halde alınan numunenin kuru ağırlığının tayini için deneyden sonra mutlaka kuru tutulması gereklidir.

#### Su muhtevasının tayini

##### Esası:

Su muhtevası: Bir numune içindeki toplam su ağırlığının kuru toprak ağırlığına oranıdır. Hemen hemen bütün diğer deneylerin başlangıcı sayılır.

Deney laboratuarda ve şantiyede muhtelif tarzda yapılır. Laboratuarda bir gün vakit alan ve gayet incelikli olan su muhtevası tayininde arazide aynı incelik istenmiyebilir. Aracın türütmesi gelir. Bu hale göre deneyin yapılacağı laboratuara ve şantiyede olmak üzere ilgili ekipmanlar gereklidir.

##### I- Laboratuarda: (Etüvde kurutma yoluyla)

Zeminden bir miktar alınıp tartılır. Buna için numune dara ağırlığı bol bir kap içine konur ve  $W_2$  = zemin + dara ağırlığı tartılır. Dara ağırlığı  $W$  = ise zeminin doğal haldeki ağırlığı  $W = W_2 - W$  dir. Numune bu haliyle 105° de on aşağı altı saat kurutulur. Kurutma sıcaklığı bu dereceden aşağı olursa su buharlaşmaz, fazla olursa numune içindeki kristallerin yapısı bozulur ve kristal suyu uçar. Kurutmadan sonra  $W_3$  = kuru ağırlık + dara tartılır. Kuru ağırlık  $W_k = W_3 - W$  dir. Buna göre su muhtevası :

$$\% \cdot v = \frac{\text{Su ağırlığı}}{\text{Kuru ağırlık}} \times 100 = \frac{W_2 - W}{W_3 - W} \times 100$$

### III- Santiyede su muhtevası tayini

#### a) Piknometre metodu

Bu iş için kullanılan piknometre bir cam kavanozla  
bunun üstüne ters kapanan huni şeklinde bir kapaktan ibarettir.  
Kapak vidalı / üstünde bir deliği vardır ve kavanoz üstüne bir lastik  
conta ile oturur.

Denevin yapılışı:

Piknometre içine önce su konarak  $W_1 = Su + \text{şişe}$   
tartılır.  $W$  tabii zemin ağırlığı bir kap içinde  
tartılarak bulunur. Numunenin bütün boşluklarının su  
ile dolması için su içinde iyice emiltilir, piknometre  
içine konur üzerine su doldurulur ve  $W_2 = \text{su} + \text{şişe} + \text{zemir}$  tartılır.  
Bu metotla  $\gamma$  bilinmeli.  $\gamma$  bulmak üzere  $2,60 - 2,65$  alınır. Bulunan  
değerlere göre su muhtevası:

$$\omega = \frac{(\gamma_s - 1)W - \gamma_s (W_2 - W_1)}{\gamma_s (W_2 - W_1)} \quad \text{dir.}$$

Bu metod çabukluk isteyen işlerde kâfi prezisyonla işimizi  
görebilir.

#### b) Muhtelif kurutma sistemleri tatbik olunarak su muhtevası tayini:

Denevin hesaplanması tarzı aynen laboratuardakine  
benzer yalnız kurutma sistemi değişiktir

1- Soba veya gaz ocağı üzerinde kurutma.

Bu durumda zeminin kristal bünyesi bozulur. Sayet  
kurutma zamanının tayini için etüvle mukayeseler yapılrsa hatalın  
en az olması için gerekli kurutma müddeti tayin edilebilir ve böyle-  
likle hata  $\% 10$  a kadar düşürülebilir. Meselâ fitilli gaz ocakları  
için 2 kg lik numunedede 12 dakikalık bir kurutma kâfi gelebilir.

2- Alkol veya saf benzinle kurutma.

Numune bir kap içine alınır üzerine alkol veya saf  
benzin döküllüp yakılır. İşlem bir kaç sefer tatbik edilirse numunenin  
kuruduğu kabul edilebilir.

## ATTERBERG LİMITLERİ

### Esası:

Killi zeminlerde tayin edilir. Esasında zeminin muhtelif vaziyetindeki su muhtevalarından başka bir şey değildir. Müzekker limitler üç tane olup isimleri ve kısaca gösterilmesi için kullanılan harfler şu tarzdadır:

- 1- Rötre limiti: RL
- 2- Plastiklik limiti veya plastik limit: PL
- 3- Likit limit: LL

Zeminin bu limitler arasındaki sertlik durumları bir doğru üzerinde gösterilebilir.

Katı	Yarı katı	Plastik	Mayı
RL	PL	LL	

Buna göre bir kılın su muhtevası LL den büyükse mayı, LL ile PL arasında ise plastik, PL ile RL arasında ise yarı katı, RL den küçükse katı durumda olduğu kabul edilir.

PL ile LL arasındaki farka plastiklik endisi (PI) denir.

Her üç deneyin tayini için numune önce Amerikan standardına (A.S.T.M) göre 40, İngiliz standartlarına (B.S.) göre 36 numaralı elekten elenir. Deney alta geçen kısım üzerinde yapılır.


### Deneylerin yapılışı:

#### I- Likit limit:

Deneylerin yapılışı Cassagrande aleti vasıtasisle olur. Aletin esası 1 cm yükseltken düşen bir küre kapağından ibarottır. İçine su katılmış numune spatüla ile iyice yoğrulur ve kap içine takriben 1 cm kalınlığında sıvanır. Sivanan numune üzerinde alt genişliği 2 mm ve üst genişliği 1 cm olan özel bir bıçak yardımı ile yarık açılır. Yarığın dik yüksekliği bir santimetredir. Kap müteaddit defalar düşürülür. Şayet 25 düşmede yarıktaki 1 cm lik bir kısım kapanıyorsa bu andaki su muhtevası LL den ibarettir. Fakat tam 25 düşümlük değeri elde etmeço imkân yoktur. Dolayısıyle başka bir özellikten faydalananarak 25 düşüme tekabül eden su muhtevasını bulmak gerekdir.

Bir kil numunesinin likit limit civarında muhtelif su muhtevalarında ayrı ayrı yarığın 1 cm kapanması için gerekli düşürme sayılarını tayin ettiğimizi farzodelim. Şayet bu su muhtevaları ordinatta ve bunlara tekabül eden düşme sayılarının logaritmaları

absiste alınır noktalar işaretlenirse hepsinin bir doğru üzerinde çıktıgı görüür.



Bu özelliğe istinaden herhangi su muhtevalarında  $N$  kapanma düşme sayıları tespit edilerek doğru bulunur. Bu doğru üzerinde  $N = 25$  düşüme tekabül eden su muhtevası LL dir.

Denevin yapılışında muhtelif basit çalışmalar şunlardır:

Numune ufak bir pota içinde spatüla ile ufk darbelerle karıştırılır. Her kapanmadan sonra numuneye su ilave edelir. Düşürme kabı temizlenir.

#### Denevin incelikli olması için:

1-  $N$  düşme sayıları birbirine yakın olmamalıdır. Zira doğrunun tayinindeki hassasiyet kaybolur.

2- Düşme sayılarında 40stan yukarı değere ulaşılmamalıdır.

3- Numuneyi düşme kabına koymazdan evvel kapta herhangi bir ıslaklık veya bir evvelki deneyden kalma numuno artığı bulunmamalıdır. Aksi halde tabanda kayma hasıl olarak erken kapanma müşahede edilir.

4- Gerek bıçakla yarık açılmadan evvel gerçekse açıldıktan sonra üst yüzey perdahlanmalıdır.

#### Plastik Limit tayini

Değer bakımından LL den daha küçüktür. Tayini için hiçbir hususi alete ihtiyaç yoktur. Numune kâfi dercede suyla yoğunluktan sonra elle makarnalar yapılır. Numunenin ihtiiva ettiği elle yuğrulup gittikçe uğurularak veya kuru katkı yapıp katılaştırılarak deneve veya makarna yapmaya takriben 3 mm lik çapta yüzey çatlakların ve kopmaların hasıl olduğu duruma kadar devam edilir. Numunenin bu andaki su muhtevası bize plastik limiti verir.

#### Denevin incelikli olması için

1- Numunenin yoğunlanması düzgün bir satîh tercihan cam üzerinde yapılmalıdır.

2- Makarnalar el ayası ile hafif hafif ezmeden yuvarlanmalıdır.

3- Elde herhangi bir yağlılık ve kir bulunmamalıdır. Aksi halde plastik limite geldiği halde kopma olmaz


4- Bilhassa yağlı killerde cama yapışma olur. Kepmaya tesir eden bu pürüzlerin sık sık kuru bir bezle temizlenmesi gereklidir.

5- Plastik hale yaklaşmış numuneye kuru katkı yapıılırken katkıının yüzeyde kalıp yalancı çatlaklar hasıl etmesi önlenmelidir.

#### Rötre limiti tayini

Rötre limiti killerin su kaybetmelerinden dolayı hacim küçülmesinin vaki olmamaya başladığı andaki muhtevasıdır. Bir diyagramla gösterirsek bir kildik su muhtevası küçüldükçe hacmin küçüldüğü, muayyen bir sınırdan sonra su muhtevasının azalmasına mukabil hacmin

azalmadığını görürüz. İşte bu sabit değer başlangıcındaki su muhtevası rötre limitten ibarettir.



#### Deneyin yapılması:

Alınan numune su ilavesi ile plastik hale getirilip gayet mütecađis karıştırılır. Karıştırılan numune cam bir kurutma kabına içinde hiç bir hava kabarcığı kalmayıp tarzda doldurulur. Etüda 105° de kurutulur. Numune kurutma kabından çıkartılıp tartılır ve cıva içine batırılarak hacmi ölçülür. Hacim ölçümü iğne numuneyi üç iğnesi vasıtasiyle cıva içine batıran hususi bir cam levha kullanılır. Taşan cıva ağırlığı cıva özgül ağırlığına bölünerek hacim tayin edilir.

#### Tartımlarda:



$W_k$  = Numunenin Kuru ağırlığı

$V$  = Numunenin hacmi

$\gamma_s$  = Dane birim hacim ağırlığı ise

#### Rötre limiti:

$$RL = \frac{V}{W_k} - \frac{1}{\gamma_s} \text{ dir.}$$



**Deney neticesinin sıhhatli olması için:**

- 1- Numunenin cidara yapışmasını önlemek için kurutma kabının cidarı hafifçe parafinlenir.
- 2- Kurutma müddeti kâfi uzunlukta olmalıdır.
- 3- Ağırlık ölçmeleri sıhhatli olmalıdır.

**Atterberg Limitlerinin Ehemmiyeti:**

- 1- Sayet tabii su muhtevası PL e çok yakınsa temel için çok iyidir.
- 2- Aynı LL e malik iki kilden PI büyük olan numunenin permeablitesi daha az ve kuru haldeki mukavemeti daha fazladır.
- 3- Plastiklik endisini büyütmesi kılın yağlılığını küçülmesi yavanlığını gösterir.
- 4- RL in yoğunluk ve yoğunlukdan tayini arasında fark olması bize zeminin iskelet yapıda olduğunu gösterir.
- 5- LL ve PL in havada kurutulup tayin edilmesi ile etüvde kurutulup tayin edilmesi arasında fark olması kılın organik olmaması hakkında fikir verir. Sayet fark % 30 u aşıyorsa kıl organik kildir.
- 6- Tabii su muhtevasını tayin edebildiğimize göre limitler bize zeminin tabii durumu hakkında bilgi verir.

**ELEME SURETİ İLE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİNİN  
TAYINI**

**Esası:**

**Granüometri:** Bir zemin numunesi içindeki tanelerin çaplarına ve bu çaptaki miktarın ağırlıklarına göre sıralanmasıdır. Tane çaplarını muaryen bir küçüklüğe kadar en iyi ayırabilen, muayyen açıklıktaki deliklere malik elek scileridir. Deneyin osası gittikçe küçülen çaplara göre dizilen elekler üzerinde kalan malzemenin tartımmasına bağlıdır.

**Deneyin yapılışı:**

Bütün bir havzanın karakteristiklerini göstermek şartile alınan numune laboratuarda ya elle kuarte edilerek veya mekanik bir ayırcı vasıtasisle ayrılarak elek analizi için istenen miktarla indirilir. Bu değer en az ince kum için 100 ila 200 gr, kaba çakilli kumlar için 1 ila 2 kg, kaba kum için 200 ila 500 gr dir. Ancak bu az miktarlar emniyetli olmadığından daha fazla miktarlar almak tercihe gayandır.

Ayırmadan sonra elek dara ağırlıkları ölçülür. En kabardan en inceye doğru alt alta dizilir. Elek serisinin en altında gözeneksiz bir kap ve en üstte de bir kapak bulunur.

Nümunе tartılır en üstteki eleğe konur. Şayet topaklanmalar varsa elle ezilir ve eleklerin hepsine ister elle ister bir elek makinası vasıtasisle ileri geri veya dairevik yatay Mareketler verilir. Eleme 8-10 dakika sürebilir. Eleme bittikten sonra her elek üzerinde kalan nümunе ile birlikte tartılarak kalan zemin miktarları bulunur. Şayet çok iri çakıllar varsa ayripa tartılarak ilâve edilmelidir. Deney neticesinde her elek üzerinde kalan miktarların toplamı ilk alınan nümunе ağırlığının eşit olmalıdır. Fakat bu hal pek nadirdir. Gerek eleme gerekse tartma sırasında malzeme kaybına mani olmak hemen hemen imkânsızdır. Kayıp için kabul edilebilir değer en fazla  $\frac{1}{3}$  0,3 tür.

Deneyin hesap tarzı ilişik olarak verilmiştir. Hesap neticesinde son kalana ve tane çaplarına göre granülometri eğrisi çizilir. Sunu anlatmak faydalı olur ki kalan yüzde toplamı denince o çapa kadar daha iri malzeme ağırlığının toplam malzeme ağırlığına oranı demektir. Granülometri eğrisi çizildikten sonra bu eğriden efektif gap  $D_{10}$  ve üniformluk sayısı  $D_{60}$  tayin edilir,  $D_{10}$  tanelerin  $\frac{1}{10}$  unun kendisinden daha küçük olduğu şarttır.  $D_{60}$  ise  $\frac{1}{60}$  inin küçük olduğu şarttır. Üniformluk sayısı ise bu iki çapın birbirine oranıdır. Bu değer bire ne kadar yaklaşırsa nümunе içindeki tanelerin çapları birbirine o kadar yakındır.

#### ISLAK ELEK ANALİZİ

Şayet nümunede 200 no.lu elekten geçen malzeme çoksa ve nüvije daha ziyade kile yaklaşılıyorsa nümunenin parçalanması ve eleinmesi çok zorlaşır. Bu halde nümuneden tartılan belirli bir miktar su içine konarak ıslatılır ve tanelerin kısmen ayrılması sağlanır. Bu ıslak malzeme 200 No.lu elekten üzerine su dökülekerek eleinir. 200 üzerinde kalan malzeme fırında kurutularak aynen evvelce anlatılan usulle elcnir.

Deney neticelerinin sikkatlı olması için:

- 1 - Alınan nümunе zeminin bütün  $\frac{1}{3}$  özelliklerini gösterebilmelidir.
- 2 - Nümunе içindeki topaklar elle parçalandıktan sonra elde malzeme kalmamalıdır.
- 3 - Elek üzerinde kalan kısmın terazi kefesine boşaltılarak tartılması iyi değildir, fazla kayıp olur. En iyisi kalan kısımlar elekle beraber tartılmalı ve elek ağırlığı bundan çıkarılıp kalan miktar bulunmalıdır.
- 4 - Eleme yapılrken eleklerce yatay hareketler verilmeli düşey hareketlerden kaçınmalıdır. Ufak tanelerin uçması önlenmelidir.
- 5 - Tartılarda itina gösterilmelidir.

Netice ve faydalari:

Granülometri eğrisi, üniformluk sayısı ve efektif çap zemin ni tanımamız için çok gereklidir. Granülometri eğrisinden zeminin çakıl, kum, silt veya kilden hangisini daha fazla ihtiva ettiği açıkça görülür. Eğrinin eğiminin dik olduğu çaplarda tanelerin miktarı daha fazladır.

Üniformluk sayısı vasıtasisle zeminin homofenliği, su geçirme kabiliyeti, boşluk oranı, porozitesi hakkında kabaca bir fikir elde edilebilir.

Efektif çap zeminin soğurma kabiliyetini bildirir.

HİDROMETRİK ANALİZ

Esası:

Elek analizi belli bir çapa kadar mümkündür. Bu son çap 200 No.'lu eleğinki olup 0,074 m/m dir. Bundan daha ufak delikli elek yapmak imalat hiziminden istenmezdir. Halbuki killerin çapları bu mikardan daha ufaktır. İşte 200 numaralı elek'in altına geçen malzeme üzerinde çapı ve  $\mu$  çaptan küçük tanelerin yüzdesini tayin edebilmek için hidrometrik analizden faydalanılır. Deney 200 no.'lu elekten geçen malzeme üzerinde yapılır.

Denevin yapılması:

Alınan bir miktar nümune fırında kurutulduktan sonra havanda ezilerek inceltılır, 200 numaralı elekten elenir. Alta geçen kısmından 50 gr. tartılır. Aynı bir kap içine konur üzerine saf su ilâve edilir veelle karıştırılarak bulamadık halde getirilir. Bu bulamadık içine kılın koagülasyonuna mani olmak daha doğrusu tanelerin birbirine yapışmasını önlemek için ayırcı madde konur. Bu madde için en çok kullanımlanlar:

Daxad 23: 1 gr. miktarının 10 cm<sup>3</sup> de eritilerek elde edilen mahlülün 2 cm<sup>3</sup> ü bu deney için kâfi gelir.

Calgan: Bu da Daxad gibi patentli bir madde olup saf st içinde hidrometre okuması 40 a kadar eritilir. Eriyinin 10 cm<sup>3</sup> ü kâfi gelir.

Sodyum oksalat:  $\beta$  5 lik eriyikten 100 cm<sup>3</sup> katılır.

Sodyum Silikat: Toz halinde olan bu maddenin 10-20 gramı kâfi gelir.

Bu maddelerden herhangi biri kullanılabilir.

Ayırıcı madde ilâvesinden sonra nümune mekanik karıştırı- cıya konur ve takriben 15 dakika karıştırılırlar. Bir litrelik cam mezûre boşaltılır. Dolumlu su ilâvesi ile 1000 cm<sup>3</sup> e tamamlanır. Mezûrün ağızı ol  $\beta$  kapatılarak birkaç sefer alt üst edilir. Bırakılan nümune içiye areometre konarak muayyen zaman fasılalarında ölçümler yapılır. Her okuma esnasında su sıdaklı nümune yanındaki su dolu bir cam mezür içinden ölçütür.

Bulunan neticelerden abaklar ve hesaplar yardım ile tane çaplarının yüzde miktarlarına ve tane çaplarına geçilir. Neticede nüümune bir kaba boşaltılıp kurutularak ilk alınan ağırlık kontrol edilir.

Denevin incelikli olması için:

1 - Nüümnenin elle ezilmesi sırasında hiçbir kayba mahal verilmemeli ele yapışan malzeme bir pipetle su vererek temizlenmelidir.

2 - Nüümne fazla kireç iştiva ediyorsa içine asit katılıp kireci eritmeli ve nüümne bir kap içinde göktürülerek üstteki asitli su bir pipet vasıtasisle çekilmelidir. Birkaç defa tekrarlanan su verip pipetle çekmeden sonra asit kalıp kalmadığı turnusol kağıdı ile kontrol edilmeli kalmadığı anlaşılma deneye devam etmelidir. Neticede kurutmadan sonraki ağırlık kaybı bize yaklaşık olarak ağırlık kaybını verir.

Asit kattiktan sonra habbeler çıkmayınca kadar karıştırmak gereklidir.

3 - Karıştırıcı, nüümne parçalardan bir pipetle iyice temizlenmelidir.

4 - Mezür alt üst yapılırken el hiç dışarı kaçma olmuyacak tarzda kapatılmalıdır.

5 - Hidrometre ilk iki dakikalık okumalar için nüümne içinde bırakılır, sonraki her okumada yediden içeriye konur. Aksi halde hidrometre üzerine taneler çökelerek yanlış okumalar yapılabilir.

6 - Hidrometre çıkartıldıktan sonra yanda su dolu başka bir meşür içinde bırakılır.

7 - Hidrometre okumalardan 15-20 saniye evvel yavaş yavaş ve ortadan indirilmeli, okumadan sonra da aynı hassasiyetle çıkarılmalıdır.

8 - Okumalar için uygun zamanlar şu şekilde seçilmelidir:  
15 Saniye, 30 saniye, 1 dak., 2 dak., 5 dak., 10 dak., 20 dak.,  
40 dak., 1 saat, 2 saat, 6 saat, 24 saat.


9 - Okumalara  $D_{10}$ 'a kadar devam etmelidir.

KOMPAKSİYON DENEYİ

Esaslı:

Bir zemin, hacmi sabit bir kaba konup aynı seviyeden düşen tokmak darbeleri ile sıkıştırılsın. İkinci sefer aynı zemin aynı şartlar altında yalnız su muhtevası değiştirilerek sıkıştırılsın. Görülür ki bu iki halde sıkışan toprak miktarında azalma veya çoğalma gibi bir fark görülür.

Farz edelim ki aynı nüümune böyle iki değil bir çok değişikliklerde sıkıştırılsın.



Her deney sonunda sıkışmış nüümnenin su muhtevası ve kuru birim ağırlığı tayin edilsin ve şekildeki gibi koordinat sisteminde birer nokta olarak işaretlensin. Gövdeye su muhtevası muayyen sınıra kadar artıkça  $\gamma_d$ da artar. Su muhtevası bu sınırı geçince azalır. İşte bu dönüm noktasına tekabül eden su muhtevasına optimum su muhtevası denir. Baraj ve sedde gibi sıkıştırma tatbik edilen inşaatlarda toprağın optimum su muhtevasında olmasına dikkat edilir.

Proktor deneyi denilen kompaksiyon deneyinin gayesi optimum su muhtevasını bulmaktır.

Deney muhtelif sıkıştırma tokmakları ile ve muhtelif hacimlerde yapılabilir. Bunlar arasında en fazla kullanılan:

Standart Proktor. Sıkıştırma tokmağının ağırlığı 5,5 libre düşüş yüksekliği 1 Foot ve sıkıştırma silindirinin yüksekliği 4,5 inch çapı 4 inch tir. Sıkıştırma üç tabakada yapılır ve her tabakaya 25 tokmak darbesi verilir.

Bundan başka burada anlatılması lüzumsuz C.B.R ve modified proktor nevileri de vardır.

#### Deneyin yapılması:


Nüümune Amerikan standardına göre 4, İngiliz standardına göre 7 numaralı elektenelenir. Tabii halde zeminin su muhtevasının takiben  $\% 6\text{--}8$  civarında olduğu kabul edilir. Deney için nüümeneden 4 kg. alınır. Silindirin alt tabası takılır ve silindir içine sıkıştıktan sonra  $\frac{1}{3}$  silindir yüksekliğini alabilecek kadar nüümne konur. Tokmak 25 sefer düşürülür. İkinci sıkıştırma tabakasından evvel sıkışmamış nüümneyi koyabilmek ve fazla hacmi içine alabilmesi için silindirin üstüne kolye takılır; nüümne konur ve tekrar 25 darbe ile sıkıştırılır. Aynı şekilde üçüncü tabakada sıkıştırılır. Yalnız bu üçüncü tabaka sıkıştıktan sonra nüümnenin üst seviyesi silindirin üst seviyesinden 0,5 santim kadar yüksekte olmalıdır.

Bu artık kolye çıkartıldıktan sonra çelik bir bıçakla gayet düzgün kesilir. Dara ağırlığı belli olan silindir nümunе ile tartılarak hacmi bilindiğinden yaş tayin edilir. Düzeltilen ve tartılan nümunе üzerinde penetrasyon tecrübe yapılır. Bu deneyde kesit alanın belli bir çubuk nümunе içine saniyede bir inchlik bir hızla üç inch sokulur. Gösterdiği direnç aletin yaylı olmasından dolayı hemen göstergeden okunur.

Bu ameliyelerden sonra nümunе silindirden hidrolik bir kriko vasıtasisle çıkarılır. Alt ve üstten iki nümunе alınarak su muhtevaları tayin edilir.

$k = \frac{y}{1 + y}$  den  $y$  kuru lar tayin olunarak, evvelce zikredilen noktalardan biri bulunmuş olur. Böylece nümuneye daha fazla su vererek müteaddit deneyler yapılır. Her biri için elde olunacak noktalarla parabol eğri belirir. Eğrinin maksimum noktasına tekabül eden su muhtevası optimum su muhtevasıdır. Bu bu muhtevası belli bir sıkıştırma enerjisinde o nümunenin en fazla sıkışabileceği durumdur.

Denevin incilikli olması için:

- 1- Deneye başlamadan evvel yapılan elemde elek üstünde kalan miktar nümunenin % 25 ini aşmamalıdır. Kalanın % 25 olmasına kadar Wapt için orijinal vasfini kaybetmeyen nümunе üzerinde aksı lalde başka tip deney yapmak gereklidir.
- 2- Sıkıştırmada her tabaka  $1/3$  yükseklikte olmalıdır.
- 3- Tokmanın düşüşü rastgele olmamalı önce ortadan başlamalı karşılıklı olarak yanarda devam etmeli onuncu vuruşta tekrar ortaya gelmelidir. Onuncu vuruşa kadar şekildeki gibi gösterilebilir.  
Mütebaki vuruşlar için aynı şekilde hareket etmelidir.
- 4- Tokmak her kalkışında klavuzun üst sınırına dezmeliidir.
- 5- Su muhtevasının tayini için alınan nümuneler alt ve üstten ortalaması hepsini karakterize edebilecek tarzda alınmalidir.
- 6- Yaka çıkartılırken fazla zorlanmamalı sıkışmış nümunе içine doğru kırıklar hasıl olmasına meydan verilmemelidir.
- 7- Sıkışmış nümunenin üst yüzünü düzeltme ince tabakalar halinde dıştan içe doğru kesilerek yapılmalıdır.
- 8- Tartma yaparken altlık çıkartılmamalıdır.

9- Her deney tekrarı su muhtevası takiben % 3 artırmalıktan sonra yapılmalıdır.

10- Eğrinin iyi belirebilmek için en az 5-6 deney yapılmalıdır. Sayet ağırlıkta düşme geç vaki olursa en yüksek noktadan sonra iki olacak tarzda deney sayesinde artırmalıdır.

### PERMEABLITE DENEYİ

#### Esası:

Bir zemin ~~taizm~~ suyun akışı o zeminin cinsine bağlıdır. Bize mühim olan bu akışın hızıdır. Bu hız permeablite katsayısı denir ve k harfi ile gösterilir. Katsayının tayini için kullanılan deney aletlerine permeametre denir.

#### İki tip permeametre vardır:

- 1- Sabit seviyeli: Geçirimli zeminler için kullanılır.
- 2- Düşen seviyeli: Geçirmsiz zeminler için kullanılır.

Bu alatların birincisi kumlar için ikincisi ise silt ve killer için iyi netice verir.

#### Deneylerin yapılışı:

- 1- Sabit seviyeli permeablite deneyi.

Esası zeminin sabit bir hidrolik yük altında geçirdiği su miktarını etüd etmektedir. A kesit alanı ve L yüksekliği belli bir nümunenin bir t zaman aralığında geçirdiği su miktarı  $Q$ , su yükü h ise permeablite katsayısı

$$k = \frac{Q}{A \times \frac{h}{L} \times t} \text{ dir.}$$

#### Deneysel iki tip numune üzerinde yapılabilir:

- a) Örselenmemiş nümune
- b) Örselenmiş nümune

Örselenmemiş nümune permeablite kabı içine zeminden alınarak konur. Diğer işlemler her iki nümune üzerinde aynıdır.

#### Örselenmiş nümune permeablite deneyinin hazırlanışı:

Alet birbirine geçirilip vidalarla tesbit edilebilen iki silindirle hepsinin altına gelen vidalarla tesbit edilen bir altlık (huni) dan ibarettir. Üst silindirde bir savak bulunup hidrolik yükün sabit kalmasını sağlar. Alt silindirde üç tanesi piyezometre lülesi vardır.

Alt silindirin altına madeni bir parâz taş kenur. Nümune nin delikleri tıkanamaması için üzerine bir sünger kâğıdı ve sünger kâğıdı üzerine de nümuneler konur.

Nüümune yükseliği kap içinde işaretlenmiş olup takriben 10 cm.dir. Alt silindirin altındaki ters huninin borusuna lâstik takılarak içeriideki havanın çıkışması için su verilir. Su nüümune yüzüne gikancaaya kadar beklenir. Su verilmesi kesilir ve nüümune üzerine de bir süzgeç kâğıdı ve en üstte 6~7 cm yıkamış iri çakıl konur. Çakılın vazifesi kabarmaya mani olmaktadır. Çakılın permeablitte kat-sayıısı sonsuz farzedilebilir. Üst silindir takıldıktan sonra üstten su verilmeye sağlanır. Alttan akan su bir mezure alınır. Devamlı olarak üstten su verilir böylece hidrolik yükün sabit kalması sağlanır. Muayyen zaman fasılalarile 1000 cm<sup>3</sup> lük eprüvetin dolma müddeti bir kronometre vasıtasisle ölçülür. Bulunan dolma zamanlarının eşit olmasına kadar su akıtilır. Sonunda bulunan değerden q, A, i, t belli olduğundan k tayin edilebilir.


Burada bahsedilen alet sabit seviyeli permeablitelerin hemen hemen en basitlerinden biridir. Aletler arasında detaylı bir münakaşa girmek mevzuumuz haricidir. Deneyin yapılışı ufak nüans farkları ile hemen hemen hepsinde aynıdır.

Deneye dikkat edilmesi gereken hususlar:

- 1- Piyezometre boruları takılmayıacaksa lülelerde birer lâstik boru geçirilip uçları sıkılarak suyun akmasına mani olunmalıdır. Bu borulardaki ufak bir kayıp i nin ve q nun değişimine tesir eder.
- 2- Nüümene alttan su verilerek içindeki havanın tamamen çıkışması sağlanmalıdır. Su verilen hizne fazla yüksekte olmamalıdır.
- 3- Altlık alte takılırken karşılıklı vidalar sıra ile sıkılmalı su geçirmeyen bir birleştirme elde edilmelidir.
- 4- Üste konan çakıl yıkamış olmalı sünger kâğıdının çakıl üzerindeki tozlardan tıkanmasına meydan vermeliidir.
- 5- Üstten su verilirken huni içinde toplanabilecek heva ufak bir cam çubuk sokulmak suretile dışıri çıkartılmalıdır.
- 6- Gerek alttan gerek üstten su verilirken yavaş vermelii kabı sarsılmamalıdır. Böyle hallerde nüümune içinde kanakıklar hasıl olur. ve suyu bir boru gibi aşağıya indirir ki bulunacak permeablitte katsayıısı tamamile yanlıştır.

B- Değişen seviyeli permeablite deneyi:

Silt ve killer için kullanılır. Şeyt bir zeminde geçirim-lilik katsayıısı çok küçük olursa alta geçen suyu sabit seviyelide olduğu gibi toplamak imkânsızlaşır. Hatta geçen su buharlaşarak hiç elde etmemek de mümkündür. Ölğünü için su tarzda hareket edilir.



Bozulmamış numune üzerinde yapılacaksa numune permeabilite kabı içine alınır.  
Bozulmuş numune üzerinde yapılacaksa:

Numune optimum su muhtevasına getirilir. Aynen proktor deneyindeki gibi tabaka halinde sıkıştırılır.

Aletin esası altına bir paraz taşı takılmış proktor silindirinden ibarettir. Numune bu silindir içinde aynen proktor deneyinde olduğu gibi sıkıştırılır. Alt tabla çıkartılır, numunenin üst yüzü gayet iyi düzelttilir silindir ters çevrilerek bir

paraz taşı ve bir lüle ile dışarı irtibatta olan bir altlık üzerine oturtulur. Proktor silindirinin paraz taşıının üstüne de bir musluk ihtiva eden ikiinci bir üst levha takılır. Altlık diğer bir alt ve üstü kapalı proktor kabına bağlanır. Bu ikincisinin üstündə bir basınçlı hava supabı ile manometre vardır. Silindir yarısına kadar su ile doldurularak üstten basınçlı hava verilir. Su numune içine nufuz ederek onu doygun hale getirir ve içindeki havanın çıkışmasını sağlar. Muayyen müddet sonra boru manometre sifirlandırılır ve bir lastik boru vasıtasisle yükseltilebilir ölçekli bir cam boruya bağlanır. Muayyen bir  $h_1$  seviyesinde zaman başlangıcı tesbit edilir. Kâfi su inmesi olde edilinceye kadar beklenir  $t_2$  anında cam borudaki yükseklik  $h_2$  ise

$$k = 2,3 \frac{a \times L}{A(t_2 - t_1)} \times \log \frac{h_1}{h_2} \text{ dir}$$

a = Cam borunun kesit alanı

A = Numune kesit alanı

L = Numune yüksekliği

$h_1$  = İlk su yüksekliği

$h_2$  = İkinci halde su yüksekliği

Deneysinde dikkat edilecek hususlar

1- Numune permeametre içine yerleştirilirken optimum su muhtevasında olmalıdır.

2- Üst yüz düzelttilirken bigakla üstüne tatbik edilerek cilalanmasına meydan vermeliidir. Düzeltme sadece keserek olmalıdır.

3- Basınçlı su verirken çok yüksek değerle çıkararak numunenin alt kısmının bozulmasına sebep olmamalıdır. Bu iş için 40 p.s.i veya 3 kg/cm<sup>2</sup> lük basınç kâfi gelir.

4- Cam borunun hareket etmesi, lastik boruğun ayak altında olması, numune içinde hava kalması neticeye fena tesir eder.

## KONSOLIDASYON DENEYİ

### Esası:

Verilen muhtelif yüklerde görsellerde vaki olan gökme miktarının ve zamanının tayinidir.

Üzerine bir yük konan kıl tabakası sonsuz zamanda vaki olan bir gökme gösterir. Şayet yükler değiştirilirse gökme değerleri de değişir. Odometre aleti bu esastan istifade edilerek hazırlanmıştır. Tabiatı kısmen taklit edebilmek için numune bir ring içine koparak yanlara genişlemesi önlenir. Basing altında doygun numunenin boşluklarında ihtiyaç suyun serbestçe dışarı çıkabilmesi için alt ve üst paraz taşı konur. Ayrıca numunenin kurumasını önlemek maksadıyla ring, numune ve paraz taşı sistemi su dolu bir kap içine konur. Kuvvet numune yüzeyine bir manivela sistemi ile ve bir bilya vasıtasiyle aktarılır. Bu bilyaya 1/100 mm veya 1/1000 inç'lik gökmeleri ölçübilen bir saat dayanır.

Bu sistemle verilen bir yük altında numunenin ne kadar göktüğü tayin edilebilir. Ayrıca bu gökmelerin ne kadar zamanda vaki olduğunun bulunması bir kronometriye ihtiyaç gösterir. Şu halde deneyin içerası numuneye yük verildikten sonra muayyen zamanlarda gökme miktarlarının okunmasıdır.

### Denejin iki tipi:


Deney iki tip numune üzerinde de yapılabilir.

- Örselenmemiş numune üzerinde
- örselenmiş numune üzerinde


Örselenmemiş numunenin deneyi örselenmiş numune üzerinde yapılan deneyin bir hususi hali olduğunu ikinci durum anlatılmamaya çalışılacaktır.

Gelen numuneye önce proktorda yapıldığı gibi muhtemel sıkışma örselenmemiş numunenin örselenmemiş numuneden olan tek farkıdır. Sonraki işlemler birbirinin aynıdır.

Evvelen bahsedilen ring ağızına bir başlık takıldıktan sonra numune içine örselenmeye mani olacak tarzda kolayca girmesini temin maksadile bir pistonla itilir. Numune ring içine soluktan sonra alt tarafı bir kıl testeresi ile kesilip spatüla ile düzelttilir. Sonra çıkışlı bir silindir vasıtasisle düzenlenmiş bir silindir vasıtasisle itilerek diğer taraf da düzenlenir. Bu dolu silindirle itorken numune ile arasına bir süzgeç kâğıdı konur. Diğer taraf da dümeltildikten sonra süzgeç kâğıdı ile yüzey kapatılır, başlık çıkartılır, iki başta paraz taşılarının uygun vaziyette olması sağlanır. Sünger kâğıtları çıkartılıp ring paraz taşlarıla beraber alotteki yerine oturtulur.



Ancak bu genel dikkat isteyen bir istir. Laboratuvarlarda ekşeri başka türlü hareket edilir. Numune konduktan sonra bir hidrostatik kriket kullanılarak numune çektirilir. Ringin ağırlığı takılır ve numune üstüne oturtulur alt kısımları hafif hafif yontularak ve üstten çok ufak basınçlar verilerek numunenin ring içine girmesi sağlanır. Bu usul diğerine nazaran hiç te incelikli değildir ancak numunenin bezük kısımlarının görülebilmesinden dolayı ekseri tercih edilir. Yontma işini yapan operatörün tecrübeli ve sabırlı bir şahıs olması gereklidir.



Ring içindeki numune poröz taşlara yerine konduktan sonra kap içine su konur. Bilya üstteki madeni taşın yuvasına oturtulur saat takılır ve göstergesi sıfıra getirilir. Numune bu hali ile, doygun olması için bir veya iki gün su içinde kendi haline bırakılır. Bu arada numune kabarık kabarma miktarı saatten okunarak kaydedilir. Saat tekrar sıfıra getirilir ve aletin manivelasına istenen yük konur. Yükleme yapılır yapılmaz kronometreye basılır 5 saniye, 15 saniye, 30 saniye, bir dakika gibi muayyen zamanlarda saat okumaları yapılarak kaydedilir. Uzun bir zaman fasıllarından sonra bu belli yük için artık çökme hasıl olur. Bu fasila genel olarak 24 saatdir. İlk aralıktan sonra tekrar yine bin yükleme tatbik olunur, aynı ölçmeler tekrar edilir. Bu yüklemeler gittikçe artar ve arada numune üzerinden yükün kalması halinde vaki kabarmaları ettiğinden bilmek için arada belirli yüklerle bogalma yapılır ve sonra gene yüklemeye devam edilir.

#### Deneys esnasında dikkat edilecek hususlar

1- Ring numune içine sağa sola yalpa yapmayıacak tarzda dikkatle ve statik olarak itilmelidir. Pistonla iterken şayet ringde hava çakaracak delik yoksa (odometre ringlerinde bulunmaz) itiş aralarında üstteki kısmını kaldırıp sıkışan hawanın kile bir basınç tatbik etmesi önlenir.

Şayet numune yontularak ring içine alınıyorsa yontma ring çapının biraz daha büyük olmalı, fazlalık ring itilerek telâfi edilmelidir.

2- Ring içindeki numune yüzeylerinin düzeltilmesi itina ile yapılmalıdır. Zira 1.<sup>ma</sup> lik kısalmaları gösterebilen saatin okumaları çok hatalı olur.

3- Ringin ağız kısmı keskin ve kertiksiz olmalıdır.

4- Kap içine su gayet yavaş dökülmeli su yüzeyinde dalgalanmalar olmamalıdır.

5- Poröz taşlar numune alt ve üstüne ringe dayanmıyacak şekilde gayet düzgün oturtulmalıdır.

6- Yükleme yapılırken ağırlıklar gayet yavaş kenarlı yukarıdan düşürülmemelidir. Ayrıca manivelaların sarsıntı yapmamasına dikkat etmelidir.

7- Evvelden tayin edilen zamanlarda yapılan okumalar tam anında olmalıdır. Şayet o anda okuma yapılamazsa okuma yapılan zaman, değerin yanına ufak bir net şeklinde yazılmalıdır.

8- Yüklü olan konsolidasyon aletlerine dokunmaktan, yaslanmaktan veya yahlarında sarsıntılı aletleri çalışırmaktan kaçınmalıdır.

9- Numune ringle beraber, ilk anda, doygun halinde, deney bitiminde ve kurutulduktan sonra ayrı, ayrı tartılıp yazılmalıdır.

Bu deneyin hesapları diğerlerine nazaran daha kompleks olduğundan burada anlatılmayıacaktır. Ayrıca muhtelif deney tipleri hakkında bilgi vermek lüzumsuzdur.

Zemin mekanığının en mühim deneylerinden biri olan konsolidasyon deneyi yapılışının her safhasında azami dikkat ister. Bu yüzden deneyi yapan şahsin hiç bıkmadan ve hiç bir safhayı ihmali etmeden çalışması gereklidir. Çünkü arada ufak bir ihmali en ajağı 10 gün alan bir deneyin mahvina sebep olacaktır.

## TEK EKSENLİ BASINÇ DENEYİ

### Esası:

Tek eksenli basınç deneyi ile killerde serbest basınç direnci tayin edilir. Örseenmemiş numuneler için q<sub>u</sub> harfi ile, örselenmemiş numuneler için q<sub>u</sub> harfi ile gösterilir. Serbest basınç direnci tabiatteki şartlara uymamasına rağmen gerek bin takım mukayeseler yapabilmemiz gerekse killerin kohezyonunu yaklaşık olarak tayin edebilmemiz bakımından hayli emmeyeti haizdir.

Deneyin esası numuncye tatbik edilen kuvvetin hasıl edeceğini kısalmalara bağlı olarak çizilmesine dayanır. Bu iş için muhtelif tip aletler kullanılır. Bir kısmı ilerde anlatılacak üç eksenli deney aletine benzer. Diğer bir kısmı ise yuvarlarda bahsedilen eğriyi kendiliğinden çizer. İlk tip aletin esası ilerde verileceğinden burada ikinci tip aletten bahsedilecektir.

Alet bir kol vasıtasıyla yaya tatbik edilen kuvveti numuncye aktarır. Yaya bağlı bir kol ve ucunda bir kalem bulunur. Numune kısalıkça kalem alta geçirilen bir kağıt üzerinde yaya bağlı olarak bir eğri çizer. Eğriden abaklar vasıtasıyla gökmeye basınç tayin olunur.

### Deneyin hazırlanışı ve yapılışı

Önce numune bir ring içine bir pistonla itilerok sokulur. Ring içine giren numunenin alt tarafı kıl testeresi ile kesilip spatula ile düzelttilir. Numune düzelttilen taraftan bir piston vasıtasıyla itilerok ring içinde 8 cm lik bir yükseklik alınca durulur. Diğer üç da aynı tarzda kesilip düzenlenir. Numune dışarı çıkartılır. Şayet oyuk başlık kullanılıcaksa her seferinde düzelttilen uçlar girişintili bir başlık gevrilerek oyuk hale getirilir. Silindir, numune aletin iki başlığı arasına getirilip hafif temasla duracak tarzda sıkıştırılır. Alete geçirilen kağıda kolun kalomi çıkartılarak başlangıç noktası işaretlenir. Sonra kuvvet kolu saniyede 1 ila 1,4 devir alacak tarzda gevrilerek kuvvet tatbik etmeye başlanır. Zamanla, tatbik edilen kuvvet yüzünden numune boyu kısalır. Sıçma ve yüzeyde 45° lik çatlıklar hasıl olur. Kirılma noktası eğrinin dönmesinden veya kuvvet tatbik edilmese dahi numunenin kısalmakta devam etmesi ile anlaşıılır. Kuvvet boşaltılır, eğrinin çizildiği kağıt üzerine numunenin şekli çizilir.

Cizilen eğrinin etüdü ise abaklarla olur. Kullanılan her yay için bir katsayı vardır ve belliidir. Eğrinin başlangıcı abagın sıfır noktasına getirilir. Tejet olduğunu abak eğrilerinden birinin değme noktasına göre düşeyde okuduğumuz sayının yay faktörü ile çarpımı bize lb/inch<sup>2</sup> olarak basinci ve yatayda okuduğumuz sayı da göknayı yani kısalmayı verir.


### Deneye dikkat edilecek hususlar

- 1- Numunenin hazırlanışında aynen Monolitik deneyindeki hususlara riayet etmelidir.
- 2- Oyuk başlık kullanmak kenarlarda çatlaklar doğurup yanlış değer vereceğinden şayani tercih deşildir.
- 3- Numune ringden çıkartıldıktan sonra silindir pisten üzerinde alınırken alt taraf hafif hafif itilerek ayrılmalıdır.
- 4- Numunenin ringden kelaylıkla çıkabilmesini sağlamak için ring ince parafinle yağlanmalıdır.
- 5- Kuvvet tatbik edilirken sabit bir hızla verilmeli, arada beklemeye olmamalı, kesintili çalışmamalıdır.
- 6- Yay seçilirken kuvvet bakımından numunenin mukavemetine uygun olmalıdır.

### Üç Eksenli Basınç DENEYİ

#### Esası:

Tel: eksenli basıncın geliştirilmiş şekli olup tabiat şartlarına daha fazla uygunluğu sağlar. Deney için aynen tek eksenlideki numuno kullanılır. Farkı sudur ki, numuno serbest olmayıp etrafına bir basınç tatbik edilir bu basıncın mukteşef değerlerinde numunenin kırılması hesaplanır. Bir numune kesiti alalım ve bu basınqlarda numunenin kırıldığını farzedelim.



Kırılma düzleme AB olsun. Tam kırılma anında bu düzleme etkiyen kayma gerilmesi  $\tau_1$  ve  $\tau_3$  gerilmeleri yardımı ile  $\sigma_3$  mohr daireleri denen bir takım daireler çizilerek bulunabilir. Bu dairelerin ortak tojeti bir doğru olarak çıkar ki denklemi


$$s = c + \sigma_3 \operatorname{tg} \phi \text{ dir.}$$

$s$ : kayma mukavemeti

$c$ : kohezyon

$\sigma_3$ : mohr gerilme

$\phi$ : içsel sürtünme açısı dir.



Denevin yapılığındaki gayomiz  $c$  ve  $\phi$  nin tayinidir.

Deneysel muhtelif arazi şartlarına göre iki tipte yapılabilir:

- a) Çabuk (drenajsız)
- b) Yavaş (drenajlı)

Hızlı deneylerde, ikiye ayrılır:

- 1- Konsolidasyonlu çabuk deney
- 2- Konsolidasyonsuz çabuk deney.

Çabuk deneylerde numune içindeki boşluklardaki suyun basıncının aldığı değerler mühim değildir. Yavaş deneyde bunun daima sıfırda kalması istenir.

Biz bunlardan en fazla kullanılanı, hızlı deneyi anlatacağız.

Deney aleti: Anlatılan drenajsız deney olduğundan alette suyu basıncını ölçeceğimiz tertibat yoktur. Aletin esası bir hücre içine konan numune üzerine 6° yanal basınçları ile 6° asal gerilmesinin tatbikine dayanır. Bunun için de bir hazine içindeki havaya basınç tatbik olunur. Hazinenin altında su vardır ve bu su bağlayıcı bir boru üzerindeki musluk açılırsa hücreye dalar. Bu suyun basıncı havaya üzerine tatbik edilen basıncın eynidir. Hücre cam bir üstüvaneden ibarettir. Alt kısmı aletin sehpası üzerindeki yuvaya oturur ve vidalarla tesbit edilir. Üst kısmında içerdeki suyu dışarı kagırımıyacak tarzda bir piston kolu ile cam üstüvancıya iyice sıkıştırılmış kapak vardır. Piston kolu bilya vasitasiyle kuvvet verici sisteme dayanır. Verici sisteme bir ringte okunan deformasyonlarla kuvvet tayin edilir. Alet muhtelif tiplere göre elle veya elektrikle işleyebilir. Ayrıca bazısındaki kuvvet tatbik hızını ayarlayan bir tertibat da bulunabilir.

#### Deneyin hazırlanışı:

Numune önceki deneylerde anlatıldığı gibi bir ring içinde gaptı 1,5 inch ve yüksekliği 3 inch olacak tarzda hazırlanır. Sehpası üzerindeki aynı gaptı bir kaide üzerine aliminyum bir dolu silindir konarak oturtulur. Üste kuvvetin tatbik edileceği bir dolu silindir konur. Numunenin etrafına bir lastik kılıf geçirilir ve içeriye su sızaması için lastik kılıf alttan, üstten ikişer lastik bandla sıkıştırılır. Basınç hücre basıncını biraz geçecek şekilde verilir. Şeffaf silindir (perspex) numune üzerine geçirilir. Başlık yerine oturtulur. Vidaları sıkılır. Gökmeleri olgen saat yerine takılır. Musluk açılarak hücre içine su gönderilir, bu anda üst başlığındaki hava deliği açılır ve içerdeki bütün hava gürünca kapatılır. Hava basıncını açılarak hücre basıncı istenen değere getirilir. Yay deformasyonlarını ve numune kısalmasını olgen saatler sıfıra getirilir.

Bütün bu hazırlıklar bittilen sonra her şeyin tamam olup olmadığı tekrar kontrol edilir ve yük tatbikine başlanır. Numune kısalmasının her belli değerinde yay deformasyonu okumaları yapılarak yazılırlar. İyi bir hazırlık olarak okumaların yazılacağı kâğıda okuma yapılması gereken gömme değerleri evvelden kaydedilmeliidir.

Kuvvet arttıktığa deleyişiyle numune kısalır ve şiser. Kırılma hasıl olduktan sonra yay saatı okumaları düşmeye başlar. Bilâhare hava musluğu açılır, basing sıfıra indirilir, su hazneye aktarılır. Hücre söküller. Çıkarılan numuneden su muhtevası alınır.

Deneys esnasında dikkat edilecek hususlar:

- 1- Numunenin hazırlanışı evvelce anlatılan ihtimamlarla yapılmalıdır.
- 2- Lastik kılıfta hiç bir delik bulunmamalıdır.
- 3- Alt ve üst konan lastik halkalar ihtimamla yerleştirilmeli numune üzerine kagıp kazmasına meydan verilmemelidir.
- 4- Lastik kılıfan düzgün olarak geçirilebilmesi için kılıf önce ortasındaki delik bir lastik boruya bağlı içi boş silindire geçirilmeli, lastik borudan havası emilmeli, numune üzerine düzgün olarak indirilip lastiğin konarları borudan çıkarılarak numune sardırmalıdır.
- 5- Deneys bağlamazdan evvel numuneye kuvvet tatbik eden pistonun tam dayamasına dikkat etmelidir. Zira hücre içindeki basing pistonu iterek bizi her zaman yanıtltabilir.
- 6- Deneys sona erin hücre suyu boşaltıldıktan sonra ilk olarak numune gökmelerini ölgön saat çıkarılmalıdır. Ekseri unutulan bu husus saatin kırılmasına sebep olabilir.

Deneysin önemiyeti:

Üç eksenli basing deneysi Zemin Mekanîği Laboratuvar deneyslerinin hemen hemen en müümîlerindendir. Bu deneyde yapılacak hata ileride çok büyük zararlara sebep olabilir. Deleyişiyle deneysin her safhasında azami dikkat ve itina sarfetmelidir.