

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
BARAJLAR					
1	GİRESUN	Alucra İngözü Barajı	BARAJLAR	01.01.1991	31.12.2003
2	GİRESUN	Çamoluk Akyapı Barajı	BARAJLAR	07.04.2016	28.11.2018
3	GİRESUN	Çamoluk Karadikmen Barajı	BARAJLAR	07.02.2014	04.07.2015
4	GİRESUN	Çamoluk Kutluca Barajı	BARAJLAR	11.09.2015	31.12.2016
5	GİRESUN	Çanakçı Görele Çayı Depolaması Sel Kapanı	BARAJLAR	05.02.2016	21.11.2017
6	GİRESUN	Şebinkarahisar Dönençay Barajı	BARAJLAR	27.02.2014	15.09.2017
7	GİRESUN	Şebinkarahisar Uğurca Barajı	BARAJLAR	09.07.2014	01.09.2017
GÖLETLER					
8	GİRESUN	Alucra Tepeköy Göleti	GÖLETLER	15.03.2016	24.05.2023
9	GİRESUN	Çamoluk Alısız Göleti	GÖLETLER	25.03.2016	21.11.2017
10	GİRESUN	Şebinkarahisar Toplukonak Göleti Yükseltilmesi	GÖLETLER	29.06.2017	31.07.2019
SULAMA TESİSLERİ					
11	GİRESUN	Alucra İngözü Barajı Sulaması	SULAMA TESİSLERİ	15.07.2002	25.11.2003
12	GİRESUN	Alucra Yeşilyurt Barajı Sulaması	SULAMA TESİSLERİ	28.09.2015	01.09.2017
13	GİRESUN	Çamoluk Karadikmen Barajı Sulaması	SULAMA TESİSLERİ	08.06.2015	01.09.2017
14	GİRESUN	Çamoluk Kutluca Barajı Sulaması	SULAMA TESİSLERİ	30.06.2021	31.12.2022
15	GİRESUN	Şebinkarahisar Dönençay Barajı Sulaması	SULAMA TESİSLERİ	16.04.2018	23.12.2022
16	GİRESUN	Şebinkarahisar Ovacık Barajı Sulaması	SULAMA TESİSLERİ	20.02.2018	30.12.2023

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
17	GİRESUN	Şebinkarahisar Şaplıca Barajı Sulaması	SULAMA TESİSLERİ	27.07.2018	30.09.2022
TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ					
18	GİRESUN	Alucra Doludere Köyü Almalı ve Çat Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	01.02.2008	31.12.2009
19	GİRESUN	Alucra İlçe Merkezi ve Arazileri Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	02.02.2010	11.11.2011
20	GİRESUN	Alucra İlçesi Suyurdu ve Karabörk Köyleri Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Bağirsak, Moran ve Erikkavak Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	18.04.2014	31.12.2016
21	GİRESUN	Bulancak Aydındere Beldesi Camiyanı Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	28.10.2016	01.09.2017
22	GİRESUN	Bulancak Ezeltere ve Kuzköy Yerleşim Yerleri ve Arazileri Küçük Dere, Ezeltere, Şepli ve Kaynaş Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	16.01.2017	30.06.2020
23	GİRESUN	Bulancak İlçe Merkezi Beşoğlan Bulancak Karadere ve İncüvez Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	08.04.2013	19.06.2015
24	GİRESUN	Bulancak İncüvez Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	02.02.2007	31.12.2008
25	GİRESUN	Bulancak Kovanlık Belde Merkezi Yerleşim Yerleri ve Arazileri Pazarsuyu Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	24.02.2017	31.12.2018
26	GİRESUN	Bulancak Kovanlık Beldesi	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	03.05.2021	31.12.2023

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
27	GİRESUN	Bulancak Kovanlık Köyü Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	06.06.1998	31.12.2004
28	GİRESUN	Bulancak Pazarsuyu ve Domuz Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	12.09.2010	12.12.2012
29	GİRESUN	Çamoluk Doluntaş ve Köroğlu Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	31.03.1995	31.12.2006
30	GİRESUN	Çamoluk İlçe Merkezi Kelkit Çayı Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	11.11.2016	15.12.2021
31	GİRESUN	Çamoluk İlçe Merkezi Kelkit Çayı İkmali	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	19.10.2022	31.12.2022
32	GİRESUN	Çamoluk Kaledere, Hacıören ve Çakılıkaya Köyleri Yerleşim Birimleri ve Tarım Arazilerinin Hacıören, Yurt, Yurdun ve Kamışlının Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	22.12.2016	31.12.2018
33	GİRESUN	Çamoluk Sarpkaya Köyleri Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	08.06.2010	11.12.2013
34	GİRESUN	Çanakçı İlçe Merkezi ile Karabörk Belde Merkezi 2.Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	04.08.2020	15.11.2021
35	GİRESUN	Çanakçı İlçe Merkezi ile Karabörk Belde Merkezi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	03.10.2013	31.12.2017
36	GİRESUN	Dereli Akkaya Köyü Cami Yanı Mahallesi İkmali Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	14.06.2013	05.01.2015
37	GİRESUN	Dereli Alancık Köyü Tarım Arazileri ve Yerleşim Yerleri, Aksu Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	04.08.2016	21.11.2017

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
38	GİRESUN	Dereli Çalça Köyü Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	30.06.1999	31.12.2003
39	GİRESUN	Dereli İlçe Merkezi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	02.05.2007	31.12.2010
40	GİRESUN	Dereli İlçe Merkezi ve Akkaya Köyü	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	27.10.2021	15.12.2021
41	GİRESUN	Dereli İlçesi Tepeköknarlı, Çağlayan köyü, Karakaya Mahallesi ve Yağmurca Köyü Yerleşim Yerlerinin Aksu Çayı Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	07.01.2013	31.12.2016
42	GİRESUN	Dereli Yavuz Kemal Mahallesi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	30.04.2009	31.12.2010
43	GİRESUN	Doğankent Harşit Çayı, Gavraz, Yaşamsuyu, Nazlı, Kozan ve Körobuz Dereleri	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	04.06.2021	30.09.2022
44	GİRESUN	Doğankent İlçe Merkezi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	03.04.2002	31.12.2010
45	GİRESUN	Doğankent Yan Dereleri	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	15.04.2021	30.09.2022
46	GİRESUN	Espiye Adabükü Mahallesi ve Hacıköy Köyü Yerleşim Yeri ve Arazilerinin Güzlük Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	13.01.2014	25.10.2015
47	GİRESUN	Espiye Adabükü Mahallesi ve Hacıköy Yerleşim Yerleri ve Arazileri Güzlük Deresi 3. Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	08.09.2022	29.10.2023

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
48	GİRESUN	Espiye Adabükü Mahallesi ve Hacıköy Yerleşim Yerleri ve Arazileri Güzlük Deresi Islahı 2. Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	16.11.2016	21.11.2017
49	GİRESUN	Espiye Boncukçu Portal Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	06.03.2011	12.12.2012
50	GİRESUN	Espiye Gelivera Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	16.05.1991	31.12.2005
51	GİRESUN	Espiye Gülburnu Mahallesi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	14.02.1999	31.12.2005
52	GİRESUN	Espiye İlçesi Arazileri Gelivera Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	18.07.2005	31.12.2009
53	GİRESUN	Espiye Karadona Vadisi Islahı 1.Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	19.06.2015	21.11.2017
54	GİRESUN	Eynesil İlçe Merkezi Murcu, Topallı, Dizgine ve Kelli Dereleri 3. Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	04.06.2021	24.05.2023
55	GİRESUN	Eynesil İlçe Merkezi Murcu, Topallı, Dizgine ve Kelli Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	05.11.2010	22.12.2013
56	GİRESUN	Eynesil İlçe Merkezi Murcu, Topallı, Dizgine ve Kelli Dereleri Islahı 2.Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	10.10.2016	30.03.2018
57	GİRESUN	Giresun 226.Şube Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yapıtırılması	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	12.03.2012	31.12.2013
58	GİRESUN	Giresun İli Köprü ve Menfez Yapımları	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	21.05.2018	15.12.2021
59	GİRESUN	Giresun İli Taşkın Sonrası Taşkın Hasarları	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	05.02.2021	27.09.2023

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
60	GİRESUN	Giresun İli Yukarı Havza Önlemleri (Tersip Bendi ve Sekiler)	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	19.02.2023	31.12.2023
61	GİRESUN	Giresun İli Yukarı Havza Önlemleri (Tersip Bendi ve Sekiler) 2. Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	27.10.2020	31.12.2023
62	GİRESUN	Giresun Merkez Aksu Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	18.06.2007	11.11.2011
63	GİRESUN	Giresun Merkez Aksu Deresi Yan Kolları, Kama Deresi ile Keşap Güney Köyü Kargı Deresi 2. Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	10.05.2021	30.09.2022
64	GİRESUN	Giresun Merkez Aksu Deresi Yan Kolları, Kama Deresi ile Keşap Güney Köyü Kargı Deresi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	22.03.2013	08.10.2015
65	GİRESUN	Giresun Merkez Aydınlar Küçükköy Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	24.06.2002	31.12.2005
66	GİRESUN	Giresun Merkez Batlama Deresi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	23.05.2007	31.12.2011
67	GİRESUN	Giresun Merkez Batlama Vadisi Islahı 2.Kısım Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	23.11.2012	31.12.2017
68	GİRESUN	Giresun Merkez Büyükgüre Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	27.03.2005	31.12.2009
69	GİRESUN	Giresun Merkez Çaldağ Kasabası Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	21.06.2000	31.12.2006

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
70	GİRESUN	Giresun Merkez Erikliman Yerleşim Yerleri ve Arazilerinin Kozluk, Yalıköy ve Takıl Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	25.01.2016	21.11.2017
71	GİRESUN	Giresun Merkez Homurlu Köyü Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	18.06.2002	31.12.2005
72	GİRESUN	Giresun Merkez İnışdibi Beldesi Sultaniye Mahallesi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	21.02.2002	31.12.2004
73	GİRESUN	Giresun Merkez Küçükgüre Deresi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	21.04.2010	11.11.2011
74	GİRESUN	Giresun Merkez Mesudiye, Demirci ve Homurlu Köyleri Yavşan Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	28.01.2014	18.01.2016
75	GİRESUN	Giresun Merkez Mesudiye, Demirci ve Homurlu Köyleri Yavşan Deresi Islahı 2.Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	24.02.2017	30.09.2022
76	GİRESUN	Giresun Merkez Sanayi Sitesi Boğacık Deresi ile Çıtlakkale Mahallesinin Gökgöz Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	26.03.2008	31.12.2010
77	GİRESUN	Giresun Merkez Sayca Köyü Batlama Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	12.04.2002	31.12.2003
78	GİRESUN	Giresun Merkez Sütlaç Deresi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	30.09.1998	31.12.2004
79	GİRESUN	Görelle Çavuşlu Beldesi Çavuşlu Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	14.12.2016	30.06.2020
80	GİRESUN	Görelle Çömlekçi Vadisi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	03.04.2014	31.12.2016
81	GİRESUN	Görelle Çömlekçi Vadisi Islahı 2. Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	28.04.2021	15.10.2022

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
82	GİRESUN	Görece İlçe Merkezi Çeşmebaşı, Hürriyet ve Ünlüce Mahallesi Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Görece (Çanakçı) Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	14.05.2011	12.12.2012
83	GİRESUN	Görece İlçe Merkezi Çömlekçi ve Kuyumcu Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	26.05.2009	10.10.2010
84	GİRESUN	Görece İlçe Merkezi Görece Deresi 2. Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	15.09.2021	24.05.2023
85	GİRESUN	Görece İlçe Merkezi Görece Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	15.01.2006	31.12.2006
86	GİRESUN	Güce İlçe Merkezinin Camışgölü Çakıllık Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	14.06.2010	11.11.2011
87	GİRESUN	Keşap İlçe Merkezi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	30.01.2006	31.12.2008
88	GİRESUN	Keşap İlçe Merkezinin Kesiş, Uğurca, Keşap, Asarkaya ve Sol Dereleri ve Yan Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	27.08.2015	31.12.2016
89	GİRESUN	Keşap Karabulduk Belde Merkezinin Karabulduk Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	19.04.2011	12.12.2012
90	GİRESUN	Keşap Yolağzı Deresi ve Düzköy Killik Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	21.07.2010	12.12.2012
91	GİRESUN	Piraziz Bozat Beldesi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	31.03.2002	31.12.2005
92	GİRESUN	Piraziz İlçe Merkezi Yerleşim Yerleri, Abdal, Çayırağzı ve Karalık Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	28.09.2015	31.12.2017

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
93	GİRESUN	Şebinkarahisar Altınçevre ve Altınova Köylerinin Alucra Çayı ve Deyin Deresi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	12.12.2016	15.12.2021
94	GİRESUN	Şebinkarahisar Alucra Çayı Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	26.05.2011	31.12.2014
95	GİRESUN	Şebinkarahisar Alucra Çayı Vadisi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	21.06.2007	11.11.2011
96	GİRESUN	Şebinkarahisar Gökçetaş Köyü Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	23.05.2005	31.12.2007
97	GİRESUN	Şebinkarahisar Hacıömer Köyü Taşkın Koruma Tesisi	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	27.02.1994	31.12.2003
98	GİRESUN	Tirebolu Demirci Mah. ve Avcılı Köyünün Yoğurt Deresi	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	17.05.2021	15.08.2023
99	GİRESUN	Tirebolu Harşit Vadisi Islahı 2.Kısım	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	31.10.2016	15.10.2022
100	GİRESUN	Tirebolu İlçe Merkezi Yerleşim Yerleri ve Arazilerinin Yılgın, Domaçlı ve Latif Dereleri Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	20.04.2011	22.12.2013
101	GİRESUN	Tirebolu Ketençukur Köyü Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	30.04.2000	31.12.2007
102	GİRESUN	Yağlıdere İlçe Merkezi Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	15.01.2008	31.12.2009
103	GİRESUN	Yağlıdere İlçesi ve Üçtepe Beldesi Yukarı Havza Tedbirleri	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	28.09.2022	29.10.2023
104	GİRESUN	Yağlıdere Sınır Köyü Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	12.02.2002	31.12.2006
105	GİRESUN	Yağlıdere Vadisi Islahı	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	05.04.2011	31.12.2014

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
106	GİRESUN	Yağlıdere Vadisi Islahı 2. Kısım (Membra ve Mansap Tedbirleri)	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	07.05.2018	30.09.2022
107	GİRESUN	Yağlıdere YİBO ve Espiye Demirciler Taşkın Koruma	TAŞKIN KORUMA TESİSLERİ	30.10.1998	31.12.2007
108	GİRESUN	Piraziz Sel Kapanı	SEL KAPANI	08.06.2018	31.10.2022
HES TESİSLERİ					
109	GİRESUN	Adadağı Regülatörü ve HES	HES	16.10.2018	31.08.2021
110	GİRESUN	Akköy II Aladereçam HES	HES	29.06.2010	25.12.2013
111	GİRESUN	Akköy-Espiye Regülatörü ve HES	HES	25.06.2009	31.12.2012
112	GİRESUN	Akköy-II HES	HES	06.06.2006	31.12.2012
113	GİRESUN	Angutlu Regülatörü ve HES	HES	12.04.2012	31.12.2015
114	GİRESUN	Arpacık Regülatörü ve HES	HES	11.01.2010	31.12.2015
115	GİRESUN	Aslançık Barajı ve HES	HES	18.03.2009	31.12.2014
116	GİRESUN	Burçak I-II Regülatörü ve HES	HES	11.05.2009	31.12.2013
117	GİRESUN	Çalıkobası HES	HES	02.05.2014	31.12.2018
118	GİRESUN	Çanakçı-I HES	HES	15.04.2015	31.12.2018
119	GİRESUN	Çay Regülatörü ve HES	HES	18.01.2010	12.10.2015
120	GİRESUN	Çırakdamı HES	HES	12.06.2011	31.12.2013
121	GİRESUN	Çiğdem Regülatörü ve HES	HES	30.09.2010	31.12.2013
122	GİRESUN	Çilekitepe HES	HES	11.01.2012	31.12.2015
123	GİRESUN	Dereli HES	HES	23.02.2009	31.12.2014
124	GİRESUN	Doruk HES	HES	12.04.2010	31.12.2014
125	GİRESUN	Gecür Regülatörü ve HES	HES	12.03.2010	31.12.2013
126	GİRESUN	Gelen Regülatörü ve HES	HES	01.04.2017	26.10.2019
127	GİRESUN	Güce Regülatörü ve HES	HES	18.09.2018	21.03.2021
128	GİRESUN	Kahraman Regülatörü ve HES	HES	28.06.2007	31.12.2010

GİRESUN İLİ TAMAMLANAN TESİSLER

Sıra No	İli	İşin Adı	Tesis Türü	İşe Başlama Tarihi	İş Bitiş Tarihi
129	GİRESUN	Kalen I-II Ve Aksu HES	HES	28.04.2006	31.12.2009
130	GİRESUN	Karaca Regülatörü ve HES	HES	17.09.2018	15.12.2020
131	GİRESUN	Kayaköprü I-II HES	HES	25.06.2008	31.12.2012
132	GİRESUN	Kıran Regülatörü ve HES	HES	25.06.2009	31.12.2011
133	GİRESUN	Kızılev Reg. ve HES	HES	17.06.2020	21.12.2020
134	GİRESUN	Koçak Regülatörü ve HES	HES	20.01.2009	31.12.2013
135	GİRESUN	Koçlu Regülatörü ve HES	HES	03.03.2010	31.12.2014
136	GİRESUN	Kovanlık Regülatörü ve HES	HES	13.11.2018	30.11.2020
137	GİRESUN	Köprübaşı HES	HES	01.04.2017	31.08.2021
138	GİRESUN	Merek Regülatörü ve HES	HES	11.10.2010	31.12.2014
139	GİRESUN	Muratlı Regülatörü ve HES	HES	28.03.2009	31.12.2011
140	GİRESUN	Ören Regülatörü ve HES	HES	18.05.2009	31.12.2012
141	GİRESUN	Paşalı Regülatörü ve HES	HES	15.11.2010	01.10.2015
142	GİRESUN	Serhat Regülatörü ve HES	HES	11.04.2011	31.12.2015
143	GİRESUN	Soğukpınar HES	HES	22.08.2010	31.12.2013
144	GİRESUN	Sümer Regülatörü ve HES	HES	27.05.2007	31.12.2010
145	GİRESUN	Telli-I Regülatörü ve HES	HES	31.03.2009	31.12.2012
146	GİRESUN	Tokmadin Regülatörü ve HES	HES	09.09.2009	31.12.2014
147	GİRESUN	Tuğra HES	HES	11.10.2011	31.12.2014
148	GİRESUN	Üçgen 2 Regülatörü ve HES	HES	14.05.2009	31.12.2014
149	GİRESUN	Vanazit Regülatörü ve HES	HES	13.01.2010	15.11.2015
150	GİRESUN	Yakınca HES	HES	21.05.2009	31.12.2014
151	GİRESUN	Yumrutepe HES	HES	12.04.2012	31.12.2016
152	GİRESUN	Yüce Regülatörü ve HES	HES	30.10.2010	31.12.2013
153	GİRESUN	Zekere Regülatörü ve HES	HES	15.04.2010	31.12.2014